

## 2020 年全省检测机构和预拌混凝土质量 专项检查违法违规典型案例

### （一）检测机构

#### 1. 浙江南和工程质量检测有限公司

主要违法违规行为：一是伪造检测数据，出具虚假报告。抽查 2020 年 9 月 27 日至 29 日钢筋反向弯曲试验和混凝土抗压强度试验的情况，发现已完成检测并出具部分报告，但该检测机构未能提供全部试验后的试样；发现部分钢筋原材料拉伸试验后试件没有标距痕迹；发现 2020 年 9 月 29 日有 1 组混凝土试块已完成检测但实际尚未收到委托样品。二是收样程序不符合要求。检测机构未收到试验样品但已办理收样手续。三是部分项目未按规定与建设单位签订书面合同。

#### 2. 浙江科圆工程检测有限公司

主要违法违规行为：一是现场有 23 台抗渗设备，2020 年 1 月 1 日至 9 月 13 日已收样 3380 组，不能满足按龄期要求及时检测。二是混凝土抗压强度加载速度远快于标准要求，有 8 秒完成 1 个 C30 混凝土抗压试块试验情况。

### 3.浙江大合检测有限公司义乌分公司

主要违法违规行为：**一是**抗渗试验报告数量与设备能力不匹配。该机构 2020 年 9 月 13 日前共有设备 29 台，按该机构提供的设备检测能力（每台设备每月检测 12 组）理论最多可完成约 2958 组，实际完成检测 3696 组。**二是**混凝土抗压强度加载速度远快于标准要求，有 40 秒完成 3 个混凝土抗压试块试验情况。**三是**抽查 1 根钢筋拉伸试验断后试样，原始记录的断后标距与实际复测结果明显不符。**四是**部分项目未按规定与建设单位签订书面合同。

### 4.浙江城乡工程检测有限公司

主要违法违规行为：**一是**检测结果判定错误，将不合格检测结果评定为合格。混凝土抗渗试块抗渗性能检测报告（编号 LAJC-20HS00122）中抗渗等级为 P6，但实际检测结果未达到 P6。**二是**部分检测原始记录存在代签名现象。**三是**已检混凝土样品未按要求进行留置。**四是**未按规定建立不合格样品台账。

### 5.建德市永义建设工程检测中心

主要违法违规行为：**一是**钢筋原材料力学性能、弯曲性能试验后留置的试件上未发现有标记或弯曲痕迹。**二是**2020 年 10 月 12 日-13 日混凝土抗渗试块收样记录应有 7 组试块在试验过程中，但实际检测的试块只有 3 组。**三是**部分项目未按规定与建设单位签订书面合同。**四是**已收取的大部分混凝土试块无

标识（无部位、强度和制作日期等）；提前收取未到龄期的混凝土试块，也未进行养护。**五**是不合格样品未留样，未按规定建立不合格样品台账。

#### **6.临海市建设工程检测中心**

主要违法违规行为：**一**是抗渗试验报告数量与设备能力不匹配。该机构2020年8月3日9:00至8月5日10:00时间段，使用了编号为T5的抗渗试验设备，出具了34份检测报告；该机构共有5台抗渗设备，2020年1月1日至10月15日理论最多可完成约720组，实际完成检测870组。**二**是混凝土标养室内养护的所有试块均未办理委托收样手续，均无唯一性标识。**三**是钢筋样品标识不规范，检后样品未按规范要求进行留置。**四**是检测报告未按年度流水编号。

#### **7.松阳县松州建筑材料检测公司**

主要违法违规行为：**一**是发现有1组已检混凝土试块无明显试压痕迹，经现场重新测试抗压强度，结果破坏荷载大于检测报告中的抗压荷载值。**二**是发现1根已检钢筋原材试样未拉断，但出具检测报告的参数为“断后伸长率”。

#### **8.江山市建筑工程质量监督站建筑材料试验中心**

主要违法违规事实：**一**是收样不规范，有部分混凝土试块无标识。**二**是混凝土抗压强度试验中未按规定清零抗压值，加

载速率不符合规范要求。三是现场未见 2020 年 10 月 10 日接收的抗渗试块。

## **(二) 预拌混凝土企业**

### **1. 浙江龙业建材有限公司**

主要违法违规行为：伪造检测数据。一是抽查某工程基础混凝土试块原始记录，有一组 3 个试块的检测数据，实际试压 1 个试块，未试压 2 个试块。二是在该公司废弃试块留样区内发现 20 余个完整的但未见试验痕迹的混凝土试块，检测原始记录表表明已完成试验。三是该公司 2020 年 9 月 2 日应成型混凝土抗压强度试块 9 组，实际仅成型留置了 7 组。

### **2. 浙江丽水嘉城混凝土有限公司**

主要违法违规事实：一是该企业试验室部分试块标识不清，无日期、无标识刻画，涉嫌替其他单位制作、养护试块；二是 2020 年 9 月 17 日留置的设计强度等级为 C35 的 28 天标养混凝土试块，实际检测抗压强度为 32.8MPa。

### **3. 诸暨市越宁建材有限公司**

主要违法违规事实：一是资质不符合要求。该企业技术负责人为中级职称，仅有 3 人持有中级职称，且该企业提供的 4 名技术人员仅有 1 人缴纳该企业社保。二是未按规范要求留置混凝土抗压强度试块。2020 年 8 月 30 日某工程的 15#楼未按规定留置混凝土抗压强度试块。

#### 4.温州百雄混凝土有限公司

主要违法违规事实：一是未按要求留置混凝土抗压强度试块，2020年9月15日共生产混凝土1156立方米，试验室仅留置了3组混凝土抗压试块，且未留置混凝土抗渗试块；二是原材料未按要求进行检验；三是留置的混凝土抗压试块无唯一性标识。